BAYERISCHE MOTOREN WERKE
AKTIENGESELLSCHAFT

*Rundschreiben der Kundendienst-Abteilung*

München, den 7.Februar 1955
KVK Ba/Bi

Motorräder: Gruppe Vergaser Nr.1/55

Betrifft:
**Vergaser - Luftfilter R 25/3**

Beim Anbau des Luftfilters an den vorstehenden Stutzen des Ansaugrohres am Kraftstoffbehälter ist darauf zu achten, dass der Stutzen nur 16 mm in das Filter hineinragt. Würde das Filter höher eingeschoben, so würde der freie Durchgang der Ansaugluft verengt und damit nicht die Vollleistung des Motors erreicht.

Da die vorstehende Länge des Ansaugrohres beim Einschweissen verschieden ausfallen kann, empfiehlt es sich, für die Einstecktiefe 16 mm am Stutzen eine beim Anbau des Filters sichtbare Markierung anzubringen.

BAYERISCHE MOTOREN WERKE
Aktiengesellschaft

BMW 7129

Aufsichtsratsvorsitzer: Dr. Hans Karl von Mangoldt-Reiboldt
Vorstand: Kurt Donath, Hanns Grewenig, Wilhelm Black, stellv.: Heinrich Krafft von Dellmensingen, Fritz Fiedler, Dr. Heinz Seyfried